

# Relatório de Gestão

Prefeitura Regional  
Jaçanã/Tremembé



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
Prefeitura Regional  
**JAÇANÃ  
TREMembé**

# Zeladoria



# Tapa-Buraco

2018

- Janeiro: 1.256 buracos tapados;
- Fevereiro: 703 buracos tapados;
- Março: 1.166 buracos tapados;
- Abril: 624 buracos tapados;
- Maio: 435 buracos tapados;
- Junho: 681 buracos tapados.

**Total: 4.865 buracos tapados**





# Conservação de Logradouro

## 2018

- Janeiro: 670 metros lineares;
- Fevereiro: 809 metros lineares;
- Março: 668 metros lineares;
- Abril: 798 metros lineares;
- Maio: 535 metros lineares;
- Junho: 805 metros lineares.

**Total: 4.285 metros lineares**



# Áreas de Passeio Reformadas

## 2018

- Janeiro: 24,5 metros lineares;
- Março: 456 metros lineares;
- Abril: 168 metros lineares;
- Maio: 30 metros lineares;
- Junho: 85 metros lineares.

**Total: 763,5 metros lineares**





# Boca de Lobo

## 2018

- Janeiro: 260 unidades limpas mecanicamente;
- Fevereiro: 117 unidades limpas mecanicamente;
- Março: 146 unidades limpas mecanicamente;
- Abril: 89 unidades limpas mecanicamente;
- Maio: 200 unidades limpas mecanicamente;
- Junho: 203 unidades limpas mecanicamente.

- Janeiro: 113 unidades reformadas;
- Fevereiro: 124 unidades reformadas;
- Março: 131 unidades reformadas;
- Abril: 209 unidades reformadas;
- Maio: 188 unidades reformadas;
- Junho: 113 unidades refermadas.

**Total: 1.893**



# Poços de Visita

## 2018

- Janeiro: 131 unidades limpas mecanicamente;
  - Fevereiro: 127 unidades limpas mecanicamente;
  - Março: 57 unidades limpas mecanicamente;
  - Abril: 32 unidades limpas mecanicamente;
  - Maio: 99 unidades limpas mecanicamente;
  - Junho: 105 unidades limpas mecanicamente.
- Janeiro: 13 unidades reformadas;
  - Fevereiro: 3 unidades reformadas;
  - Março: 14 unidades reformadas;
  - Abril: 13 unidades reformadas;
  - Maio: 3 unidades reformadas;
  - Junho: 10 unidades reformadas.

**Total: 607**



# Ramais e Galerias 2018

- Janeiro: 870m de ramais e galerias limpos mecanicamente;
- Fevereiro: 1.008m de ramais e galerias limpos mecanicamente;
- Março: 742m de ramais e galerias limpos mecanicamente;
- Abril: 483m de ramais e galerias limpos mecanicamente;
- Maio: 402 m de ramais e galerias limpos mecanicamente;
- Junho: 470m de ramais e galerias limpos mecanicamente.
- Janeiro: 27m de galerias inspecionadas;
- Fevereiro: 29m de galerias inspecionadas;
- Março: 17m de galerias inspecionadas;
- Abril: 3m de galerias inspecionadas;
- Junho: 0,4m de galerias inspecionadas.
- Janeiro: 25,5m de galerias reformadas;
- Fevereiro: 8m de galerias reformadas;
- Março: 9m de galerias reformadas;
- Abril: 7,5m de galerias reformadas;
- Maio: 1,5m de galerias reformadas.

**Total: 4.102,9m**





# Córregos 2018

## Margens Limpas

- Janeiro: 25.711 m<sup>2</sup> de área de margens limpas;
- Fevereiro: 41.323 m<sup>2</sup> de área de margens limpas;
- Março: 40.767 m<sup>2</sup> de área de margens limpas;
- Abril: 31.799 m<sup>2</sup> de área de margens limpas;
- Maio: 26.677 m<sup>2</sup> de área de margens limpas;
- Junho: 27.706 m<sup>2</sup> de área de margens limpas.

**Total: 193.983 m<sup>2</sup>**

## Córregos Limpos

- Janeiro: 12.677,8m lineares;
- Fevereiro: 10.330,8m lineares;
- Março: 10.191,8m lineares;
- Abril: 7.949,8m lineares.

**Total: 41.150,2m**



# Volume de Detritos Retirados

## 2018

- Janeiro: 26,8 toneladas retiradas de córregos;
- Fevereiro: 17,7 toneladas retiradas de córregos;
- Março: 20,4 toneladas retiradas de córregos;
- Abril: 21,9 toneladas retiradas de córregos;
- Maio: 14,5 toneladas retiradas de córregos;
- Junho: 22,77 toneladas retiradas de córregos.

**Total: 124,07 toneladas**



# Cata-Bagulho

## 2018

- Janeiro: 469,19 toneladas coletadas;
- Fevereiro: 461,17 toneladas coletadas;
- Março: 481,75 toneladas coletadas;

**Total: 1.412,11 toneladas**





# Obras 2018



# Recapeamento

## Rua Maria Amália Lopes Azevedo





# Recapeamento

Rua Ushikichi Kamiya Parceria com Dersa





# Desassoreamento

## Córrego Piqueri 29 de Janeiro de 2018





# Drenagem

Ruas Pascoal Pavan, Aperibé e Luiz Bozzi  
Cerca de 170 famílias estão sendo beneficiadas



# Licenciamento e Aprovação





# Movimentação de Processos Físicos

2018	RECEBIDO	ENCAMINHADOS	ESTOQUE
Supervisão Tec de Uso e Solo e Licenciamento	860	783	1.859
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano	900	427	445
Unidade de Aprovação de Projetos	8	7	72

# Processos Físicos

## Gestão 2018

2018	INDEFERIDOS	DEFERIDOS	COMUNICADOS
Até 06/2018	79	22	126

# Processos Eletrônicos 2018

ASSUNTO	SITUAÇÃO	QUANTIDADE
Alvará de Aprovação de Nova Edificação	Em Análise/ Aguardando Análise	84
Alvará de Aprovação Reforma	Em Análise/ Aguardando Análise	40
Alvará de Desdobre de Lote	Em Análise/ Aguardando Análise	35
Alvará de Licença para Residências Unifamiliares	Em Análise/ Aguardando Análise	1
Certificado de Conclusão	Em Análise/ Aguardando Análise	3
Alvará de Execução – Geral+Demolição	Em Análise/ Aguardando Análise	116
Em Comunique-se	Em Comunique-se/Processando	8
Indeferidos	Indeferidos	332
Deferidos Aprovação - Geral	Deferidos Aprovação – Geral	289
Deferidos Execução – Geral	Deferidos Execução – Geral	115
Novos	Em Fase de Protocolo	02

**Total: 1.025**



# Multas Aplicadas e Veículos Recolhidos



# Multas Aplicadas

2018	QUANTIDADE	VALOR EM REAIS
AMBULANTE	0	0
ATIVIDADE	11	R\$163.967,87
MURO/PASSEIO/LIMPEZA	91	R\$367.129,99
OBRA EM GERAL	32	R\$887.800,68
PARCELAMENTO IRREGULAR	0	0
POSTURA EM GERAL	5	R\$196.292,40
PUBLICIDADE	6	R\$75.000,00
TOTAL GERAL	145	R\$1.690.190,94



# Veículos Recolhidos

- **2018 até abril: 5 veículos recolhidos.**

# Projetos e Parceiros da Gestão





# Termos de Doação

DOADOR	MATERIAL DOADO
Roupas Profissionais Tamoyo LTDA	20 Uniformes
Ronny Nunes Moura – ME	03 Adesivos
C.J. Pirâmides LTDA	Reforma do WC UTI
Sandra Durval	Roçadeira
Carlos Alberto de Oliveira Rodrigues	Roçadeira Makita
Humberto Rett	Roçadeira Makita
José Olímpio Fabrício	Roçadeira Makita
Supermercados Bergamini	10 Bancos de Praça
Aparas Alix Recicláveis	Peças e Manutenção de Veículo
Sandra Durval	1 Antena Digital Interna
Geoprodes Relatório Técnico	Tapa buracos
Maccaferri do Brasil LTDA	Estudo de Viabilidade Técnica
Supermercado Dubom	200 Adesivos Comemorativos
Supermercados Bergamini	Trator Cortador de Grama

# Adoção de Praças e Áreas Verdes

ADOTANTE	LOCAL
Ismenia Guerreiro Vianna	Rua Manoel Tristão x Rua Conchilia
Antonio Francy Alencar Estacionamentos	Rua Embaixador Mário Guimarães
Supermercado Dubom Preço	Avenida Cabuçu (canteiros centrais e rotatórias)
Nelson Ferreira Filho	Avenida Edu Chaves x Avenida Roland Garros
Clinica Médica Edu Chaves	Rua Antonio Borges x Rua Augusto Montenegro x Rua do Poeta
Maria Lúcia	Rua José Pires de Oliveira Dias
Carmem Francisca de Lima	Rua Antonio Toledo



# Projetos da Gestão



# Viveiro de Mudas Flamboyant



Endereço: Rua Comendador Quirino Teixeira, 151-A.



# Pontos Revitalizados

## 12 Pontos Revitalizados



DESCARTE IRREGULAR DE  
ENTULHOS E MÓVEIS VELHOS  
É CRIME AMBIENTAL.  
**DENUNCIE 153**  
MULTA E APREENSÃO LEI: 13.478/02  
**MULTA DE R\$17.330,88**

PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
PREFEITURA REGIONAL



# Ponto Revitalizado



Rua Ushikichi Kamiya



12 Pontos Revitalizados

# Eventos

# Cultura e Esporte





# Cultura

## Ruas Abertas





# Cultura



Reggae na Praça Recanto Verde



Dia das Crianças Conjunto Habitacional Sonda II



Circo Teatro Palhaço Gelatina Praça Com. Alberto de Sousa





# Esporte

## Jogos da Cidade



# Contato



3397-1037



[http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/jacana\\_tremembe/](http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/jacana_tremembe/)



[prjtcomunicacao@prefeitura.sp.gov.br](mailto:prjtcomunicacao@prefeitura.sp.gov.br)



[www.facebook.com/prefeituraregionaljacanatremembe/](http://www.facebook.com/prefeituraregionaljacanatremembe/)